

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## по результатам испытаний

ООО «Госпожсервис» 25 июня 2020 г. проведены эксплуатационные испытания:

- вертикальной лестницы по оси 15;
- вертикальной лестницы в осях Г/14;

на объекте: ФГБУ Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова, лабораторный комплекс научно-исследовательского реакторного комплекса «ПИК», здание 100 Е, расположенное по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, микрорайон Орлова роща, дом 1.

Испытания проводились на проверку соответствия их параметров требованиям ГОСТ Р 53254 – 2009 г., предъявляемые к лестницам пожарным наружным стационарным и ограждениям кровли.

В ходе проведения испытаний выявлено:

### 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 99-1-2020 от 25.06.2020 г.

- расстояние вертикальной лестницы Л-1 (по оси 15) от стены здания составляет 18 см., что не соответствует ГОСТ Р 53254-2009 г. (не менее 30 см. приложение Б, таблица Б.1.).
- расстояние вертикальной лестницы Л-2 (в осях Г/14) от стены здания составляет 8 см., что не соответствует ГОСТ Р 53254-2009 г. (не менее 30 см. приложение Б, таблица Б.1.).



Последующее испытание провести после устранения конструктивных недостатков (основание ППР РФ – 2012 п. 24; ГОСТ Р 53254-2009 г. п. 6.1.4. п. 6.1.6.)

Испытания проводили:

Представитель ООО «ГОСПОЖСЕРВИС»:

/\_\_\_\_\_/А.Г. Толкунов/

Представитель ООО «ГОСПОЖСЕРВИС»:

/\_\_\_\_\_/П.В. Степанов/

Представители заказчика:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ /  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ /